

أنموذج 10 بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي¹

معطيات عامة :

الموقع : شارع النصر سيدي عامر

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية : نعم

تاريخ الإحداث : 2009

سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة : 2015

مساحة الأرض : 2000 المساحة المغطاة : 700 المساحة المهيأة : 1000

إمكانية التوسعة : لا

طاقة استيعاب المعدات 20

متوسط الكلفة السنوية للصيانة: 2000

النفاذ إلى المستودع سهل صعب

وصف حالة البناية :

حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
X			X	

توضيح النقائص - تهيئة الأرضية المتبقية

- الربط بشبكة التطهير

لا	نعم
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الاتصالات

الماء الصالح للشرب

الكهرباء

تطهير المياه المستعملة(*)

(*) في صورة الإجابة ب "لا" توضيح المصعب النهائي

-الربط بشبكة التطهير

معطيات حول المستودع ووظيفته :

لا	نعم
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

هل المستودع مسيج ؟

¹ في صورة وجود أكثر من مستودع اعتماد بطاقة لكل واحد منها

	X
	X
	X
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	

هل المستودع مقسم لفضاءات (في صورة الإجابة بنعم ذكر مختلف أنواع الفضاءات ومدى استجابتها لحاجيات البلدية؟

هل المساحة المخصصة للإيواء مختلف أنواع المعدات والعربات كافية؟

هل مأوى المعدات مغطى؟

هل المستودع مؤمن؟

هل المستودع محمي من الأخطار (فيضانات)؟

مدى وجود ورشة صيانة مجهزة؟

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين ومدى مطابقتها لمواصفات السلامة والوقاية من الحرائق؟

وجود محطة غسل وتشحيم؟

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير؟

هل المستودع مجهز بتطبيق إعلامية؟

في صورة الإجابة بـ "لا" ذكر النقص

- توفر مضخة للتزود بالبنزين و مطابقتها لمواصفات السلامة والوقاية من الحرائق

- إنشاء ورشة صيانة