

أنموذج 12 بطاقة تشخيص خاصة بالمسالخ

معطيات عامة :

1. الموقع : نهج الأغالبة سيدي عامر

2. تاريخ الإحداث : 1985 :

3. مطابقته لمثال التهيئة العمرانية : نعم

4. مدرج بالمخطط المديري للمسالخ(*) : نعم لا

5. النفاذ إلى المسلخ : سهل صعب

6. مساحة الأرض : 200 المساحة المغطاة : 80 المساحة المهيأة : 60

7. طريقة التصرف :

استغلال مباشر استلزام غير مستعملا

البديات الأخرى للمسلخ : لا يوجد

8. سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة :

9. طاقة الاستيعاب :
أغنام رأس / يوم -
أبقار رأس / يوم -

10. نسبة الاستغلال % : ضعيفة متوسطة عالية

11. إمكانية التوسعة : لا

لعدم توفر الأرض

صعوبة الاقتناء

عدم مطابقة صبغة الأرض

الربط بمختلف الشبكات :

لا	نعم
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

الاتصالات

الماء الصالح للشرب

الكهرباء

تطهير المياه المستعملة(*)

وصف الوضعية البيئية للمسلخ :

طريقة معالجة دماء الذبح : غير مستعمل

(*) في صورة الإجابة بـ "لا" توضيح دوافع إبقاء المسلخ قيد الاستغلال

لا

نعم

وجود محطة تصفية أولية بالملسخ :

في صورة الإجابة بـ "نعم" : نكر حالة محطة التصفية الأولية

تعمل في حالة جيدة

متوقفة بصفة دائمة

عطب متكرر

لا

نعم

هل أن الإمكانيات البشرية والمادية لصيانة المحطة متوفرة لدى البلدية:

وصف لحالة التجهيزات بالملسخ (انظر الملحق عدد 3) : (ذكر التجهيزات المتوفرة بالملسخ وحالتها ومدى حاجتها للصيانة أو للتجديد)

نوعية التجهيزات	متوفرة		حالة التجهيزات			الحاجة إلى	
	نعم	لا	معطوبة	متوسطة	جيدة	الصيانة	التجديد
غير مستعملا	-	-	-	-	-	-	-
غير مستعملا	-	-	-	-	-	-	-
غير مستعملا	-	-	-	-	-	-	-
غير مستعملا	-	-	-	-	-	-	-

معطيات المردودية المالية :

مصاريف الاستغلال	دينار
المداخل السنوية	دينار